
PHASE 3
OPERATION DU GROUPE + MISE EN ROTATION PT + COPRING CONNECTE AUX PURGES
PRESSURISATION DU CIRCUIT
PRESSURISATION DES CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT DE PALIERS/PRESSION DU CONDENSEUR
PRESSURISATION DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DU CONDENSEUR
PRESSURISATION DU CIRCUIT DE CHARGE DU VP AVEC ENVIRONNT CONDENSATEUR
PRESSURISATION DU CIRCUIT DE CHARGE DU VP AVEC ENVIRONNT VAPEUR
PRESSURISATION COLLECTEUR VAPEUR VERS PURGE PRESSURISATION DES PURGES 2 AVEC ACTIVATION EVA DEPART
CONTROLE FUITE
LISTE RECAPITULATIVE DES POMPES
LISTE RECAPITULATIVE DES VANNES
LEGENDE
PHASE Montage 1
SIG
Rubasert - Centrale fluid
Schéma d'intégration
Montage 1 - SIG
Alpha-7
Phase 3
Auteur : CHR
Date : 12/12/2023
Echelle : 1:1
Feuille : 1/1
Version : 1
Date : 12/12/2023
Dessinateur : CHR
Vérificateur : CHR
Approbateur : CHR
Date : 12/12/2023
Date : 12/12/2023
Date : 12/12/2023